

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### **Araometer nach Baume 0 - 3 Be, ohne Thermometer LLG-9004303**

Artikelname	Araometer nach Baume 0 - 3 Be, ohne Thermometer
Artikelnummer	LLG-9004303
Hersteller Artikelnummer	9004303
Alternativnummer	LLG-9004303-1,LLG-9004303-3
Hersteller	LLG Labware
Kategorie	Laborbedarf